

Krautkramer BoltMike III

BoltMike III可以利用超声测量螺纹紧固件的应力和拧紧力载荷，大尺寸高亮度显示屏显示读数方便易读，能够快速校准，设定参数，快速实现温度自动补偿，重复性好，适用于不同应用场合紧固件的应力精确测量。

参数：

主要特点

可同时显示紧固载荷、应力和伸长量。

五节标准的AA碱性电池可维持长达40小时工作时间。

高分辨率的VGA LCD显示屏可以显示超声信号并确定探头的最优化位置

大型数字或条状图显示保证快速测量

自动温度补偿

外型描述

宽7.5英寸 (191mm)

长5.5英寸 (140mm)

厚2.2英寸 (50mm)

带电池重2.5磅 (1.14kg)

抗震塑胶外壳

防水、防尘按键

显示屏

1/4 VGA图形化LCD，3.8×2.8英寸 (96×71mm) 显示范围。320×240像素，刷新率4Hz。对比度、背光可调。具有4倍信号缩放功能。

电源供给

5节AA碱性电池或镍镉蓄电池，可以互换，易于安装。

操作时间：40小时 (不开背光)

交流电源：85-260伏

软件

STRESSWAVE软件可以下载测量数据，创建报告，载入测量参数。运行环境 (Windows 95/98ME/NT/2000)



检测说明

可测量紧固件长度范围：0.75-250英寸 /19-6350mm。

紧固件检测存储量：10000个分512组。

测量模式：一次回波模式；短的紧固件采用多次回波模式。

单位：载荷、应力和伸长量用英制单位或公制单位。

存储的材料常数：12种普通紧固材料。

运行温度

-10-50°C

标准配置

BoltMIKE III仪器主机

BoltMIKE III电源

操作手册

探头线3m

温度传感器

PC串口线

并口线

便携包

5节AA碱性电池或镍镉蓄电池

4盎司瓶装甘油丙三醇耦合剂

运输包装箱

STRESSWARE软件

